

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение Маломинусинский
детский сад
Микрорайон ул., 21, с. Малая Минуса
Минусинский район, Красноярский край,
Россия, 662631
Телефон: 8 (39132) 78 2 33
От 27.06.17 № 20

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г.Минусинску и
Минусинскому району
Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю
подполковнику внутренней службы
Д.А.Перепелкину
заведующей
Маломинусинского детского сада
Г.В.Ширшовой

Во исполнение предписания № 224/1/1-10 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» от 02.12.2016 года приняты следующие меры:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения	Сведения о выполнении
224/1/1	Заведующим д/с не в полном объеме организовано проведение проверки средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта. За 2016 год имеется только один акт.	15.12.2016г	Выполнено
224/1/2	Ширина эвакуационного выхода в тамбуре 1-го этажа из группы «Брусничка» менее 1,2 метра. Одна дверь 85 см, другая 78 см.	10.03.2017г	Выполнено
224/1/3	Высота дверного проема эвакуационного выхода (главный вход в здание на 1-ом этаже) составляет 1,74 метра	10.03.2017г	Не выполнено из-за низкого расположения промежуточной площадки лестничной клетки подъема на 2-й этаж.
224/1/4	Ширина дверного проема эвакуационного выхода (главный вход в здание на 1-м этаже) составляет 1,16 метра	10.03.2017г	Не выполнено из-за расположения над дверью с наружной стороны стены железобетонной балки, на которую опирается бетонный козырек над входом.
224/1/5	Дверь эвакуационного выхода из группы «Брусничка» на 1-м этаже открываются не по направлению выхода из здания.	10.03.2017г	Выполнено

Получил зам. нач. ОИДс ИР
Сакович Р.М. *[подпись]* 29.06.2017г.

224/1/6	У входа на чердачное помещение из лестничного марша на втором этаже отсутствует лестница. Тем самым не обеспечено устройство для подъема личного состава подразделений пожарной охраны в чердачное пространство и на кровлю здания.	10.03.2017г	Выполнено
224/1/7	Ежеквартальная проверка огнетушителей не проводится должным образом. В журнале учета огнетушителей промежутки между проверками составляет с 17.06.16 по 29.11.2016 года 5 месяцев.	15.12.2016г	Выполнено
224/1/8	Работнице д/с Сараевой Т.Н. не проведен первичный противопожарный инструктаж при переводе ее в январе 2016 года на новое место работы(из сторожей в машинисты по стирке белья).	15.12.2016г	Выполнено
224/1/9	Работнице д/с Сараевой Т.Н. не проведено обучение в объеме пожарно-технического минимума после ее перевода в январе 2016 года на новое место работы в машинисты по стирке и назначении ее ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в помещениях прачечной .	15.12.2016г	Выполнено
224/11/10	Деревянные конструкции кровли вновь возведенных частей здания не подвержены огнезащитной обработке. Документы по проведению огнезащиты не предоставлены.	01.07.2017г	Выполнено

Заведующий МКДОУ

Г.В.Ширшова

